

新北市土城區中華路二段 99 巷 2, 6, 8, 10 號

都市更新整建維護計畫案

說明會資料

主旨：辦理「新北市 土城區中華路二段 99 巷 2, 6, 8, 10 號」都市更新整建維護計畫案說明會之召開時間、地點與相關基本資料。

說明：

一、開會時間：114 年 08 月 03 日，上/(下午)10 點。

二、開會地址：新北市土城區長風里順風路 27 號 1 樓(里辦公室)。

三、輔導單位：社團法人新北市建築師公會。

四、本案基本資料

(一) 申請人：諮詢表編號 114040，周品弘(請填入申請人名字)

(二) 申請位置：新北市土城區中華路二段 99 巷 2 號至 8 號。

(土地為新北市土城區員福段 730 地號)。

(三) 使用執照：86 土使字第 412 號。

(四) 申請項目：增建電梯。

五、說明會相關附件：

(一) 會議紀錄：

(二) 民眾意見回覆：

(三) 簽到簿：

(四) 說明會照片表：

(五) 分區地籍套繪圖：

(六) 分區地形套繪圖：

(七) 使用執照存根：

新北市土城區中華路二段 99 巷 2, 6, 8, 10 號

都市更新整建維護計畫案

會議紀錄

時間	中華民國 114 年 08 月 03 日 11 點
開會人員	詳簽到簿
<ol style="list-style-type: none">1. 謝謝劉士傑建築師今日簡報。2. 費用攤提比例及產權分配比例，留待召開區分所有權會議時討論。3. 請領補助款方式，用管委會帳戶或「代表人」方式，一樣再討論。4. 目前冷氣占用到樓梯間外牆的住戶，要自己想辦法找師傅移開。5. 因原有樓梯間外牆違反梁，導致樓梯踏階要做變更的部分，住戶會再考慮，惟應先解決費用分攤比例及調查人數及比例。6. 下次再請建築師介紹華南銀行專員來談融資問題。7. 經建築師調閱原始圖，並初估本案可設計 300Kg，4 人份的車廂(108*88)。8. 基坑基礎與原建築物獨立基腳有重疊，需結構技師細部設計。	